



Partner des TÜV Rheinland

MOLY-FIN GmbH
Geschäftsführer Herr Eduard Hartl
Prinz-Eugen-Str. 11
74321 Bietigheim-Bissingen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: FSP/bi-su

Name: Biscan
Telefon: (0 33 27) 59 98 - 11
Telefax: (0 33 27) 59 98 - 18
Internet: <http://www.fsp.de>
eMail: fsp@fsp.de

Geltow, 2001-09-28

Eindresultaten van de testen van de taxi-coöperatie Potsdam e. G. afgenomen en begeleid door F.S.P.

Eigendom van R. Groß:									
kenteken	fabrikant	type	chassis.nr.	km-stand	verbruik voor	verbruik na			
					toevoeging	toevoeging			
P- AM 845	MB	213CDI	WDB9026721R168808	56388	9,5	8,7			
P- DM 133	VW	T4	70ZXH135154	222706	9,5	8,9			
P - DP 551	Toyota	Avensis	BN00E002240	125141	6,5	5,9			
P - DP 557	Toyota	Avensis	BN00E002257	108424	6,5	5,9			
P - EK 733	Toyota	Picnic	M1007008304	124351	6,7	6,0			
PM-TE 170	VW	T4	WV2ZZZ70ZXH069009	172291	9,8	9,1			
					Datum	Troebelheids waarde	Datum	Troebelheids waarde	
					1. AU	1. AU	2. AU	2. AU	
P- AM 845	MB	213CDI	WDB9026721R168808	56388	niet bekend		21.08.01	1,52	
P- DM 133	VW	T4	70ZXH135154	222706	04.05.01	0,40	30.08.01	1,31	
P - DP 551	Toyota	Avensis	BN00E002240	125141	20.02.01	1,33	30.08.01	0,49	
P - DP 557	Toyota	Avensis	BN00E002257	108424	15.03.01	1,33	24.08.01	0,93	
P - EK 733	Toyota	Picnic	M1007008304	124351	22.12.00	2,30	17.09.01	0,27	
PM-TE 170	VW	T4	WV2ZZZ70ZXH069009	172291	09.01.01	0,15	niet verschenen		

Het slechter worden van de waarde bij wagen P - DM 133 is technisch zeer goed te verklaren, aangezien de wagen, zoals in dit geval na een langere rijtijd met weinig gebruik van versnelling en snelheid naar de AU test is gekomen. Dan worden bij de AU troebelheidstest waarden gevonden die te hoog en niet representatief zijn.

met vriendelijke groet


Joachim Biscan
Leiter Organisation/Vertrieb